



A2 Gumiabroncs Felfújó




Csomagolási Lista



- A: Felfújó
- B: Levegőcső
- C: Presta szelep átalakító
- D: Golyós tű
- E: C típusú töltőkábel
- F: Tároló táska
- G: Kerékpártartó
- H: Csavarhúzó
- I: Csavar*2
- J: Csúszásmentes szőnyeg
- K: Tépzár
- L: Felhasználói kézikönyv

Termék Részletek



A gombokról

Rövid megnyomás	Felfújás indítása/leállítása	Növelje a nyomást	Csökkenti a nyomást	Válasszon egységet
Hosszan nyomja meg	Kapcsolja be/ki a tápellátást	Gyors növekedés	Gyors csökkentése	Zseblámpa be/kikapcsolása

A gombokról

	Referencia nyomás	Üres idő	Gyakoriság ürestől
Autó	2,3–2,5 BAR	8–12 min	2–3 (195 65 R15)
Országúti kerékpár	100–120 PSI	2–3 min	8–12 (700*23C)
Hegyi kerékpár	30–50 PSI	2–3 min	12–18 (26*1,95)
Motorkerékpár	30–50 PSI	4–6 min	4–6 (130 70 R17)
Kosárlabda	7–9 PSI	1 min	30–40

Szelep beszerelés

Cső és fúvóka			
Szelep típusa	Schrader	Presta	Ball

Művelet

Kapcsolat:

Csatlakoztassa a fém végét a szivattyúhoz, a másik végét pedig csavarja rá a szelepszárra. A Presta szelepekhez először telepítse a Presta szelep átalakítót. Labdák esetén először szerelje fel a golyóstűt.

Indítsa el

Nyomja meg hosszan a bekapcsológombot a tápellátás bekapcsolásához. A képernyőn megjelenik az aktuális nyomás.

Állítsa be a célnyomást

Nyomja meg a mértékegység gombot a nyomás mértékegységének kiválasztásához a PSI, BAR, KPa és kgf/cm² közül. Használja a + gombot és a - gombot a cél levegőnyomás szelep beállításához. A képernyő kétszer felvillan, ha leállítja a beállítást, majd automatikusan leáll, ha eléri a célnyomást.

Felfújása

Nyomja meg a bekapcsológombot a felfújás megkezdéséhez. Nyomja meg újra a szüneteltetéshez/folytatáshoz. A célnyomás elérésekor automatikusan leáll.

Leállítás

Nyomja meg hosszan a bekapcsológombot a kikapcsoláshoz. Vagy 1 perc működés nélkül automatikusan kikapcsol.

Zseblámpa

Nyomja meg hosszan a készülék gombját a zseblámpa be- és kikapcsolásához.

Power Bank

Töltse fel mobilkészülékét az USB kimeneti porton keresztül. A kimeneti teljesítmény 5V 2A max. Az inflátor az infláció alatt nem működik energiabankként.

Újratöltés

Használat előtt teljesen töltse fel az inflátort, különösen hosszú távollenség után.

A töltési folyamat során az akkumulátor töltöttségi szintjét jelző jelző villog a képernyőn, és világítani kezd, amikor teljesen fel van töltve.

Kérjük, háromhavonta töltse fel a felfújót, még akkor is, ha nem használja, hogy elkerülje az akkumulátor károsodását.

Figyelem

Normális, hogy a felfújó felforrósodik több mint 1 perces munka után. Kérjük, ne érintse meg a levegőcső forró részét!

Kérjük, ellenőrizze a felfújót a felfújás előtt. Ha kivételt talál, ne használja.

Ha a felfújás során rendellenes hangokat vagy túl magas hőmérsékletet észlel, azonnal állítsa le.

Gondoskodjon a levegő egyenletes áramlásáról a felfújás során.

A felfújó kompresszora működés közben elektromos szikrákat bocsáthat ki. Kérjük, tartsa távol gyúlékony és robbanásveszélyes tárgyaktól.

Baleset esetén ne hagyja el a munkaterületet.

Hosszabb használat után a felfújó és a légcső felforrósodik. Kérjük, tartson egy kis szünetet, mielőtt újra használná.

Kérjük, próbálja meg elkerülni az iszap invázióját, a beázást és a rossz esést.

Erős vegyszerek, tisztítószer, tisztítószer és egyéb vegyszerek használata a tisztítás során tilos.


Ne tárolja az inflátort hideg, meleg vagy párás helyen.

Gyermekek számára tilos az inflátor használata. Kérjük, tartsa távol a gyermekektől.

Ne fújja fel a levegőt személyek vagy állatok szájába, fülébe, szemébe stb.

Ne használja a felfújót töltés közben.

Kerékpártartó



- 1 Rögzítse a kerékpártartót a kerékpáron, és rögzítse a csavart.
- 2 Ragassza be a csúszásmentes szőnyeget.
- 3 Húzza be a felfújót. Vegye figyelembe, hogy a képernyő felfelé néz. Feszítse meg a vektort és rögzítse jól.

Specifikáció

Méret	180 · 55 · 53 mm
Súly	380 g
Akkumulátor	2600 mAh, 7,4 V, 19,24 Wh
Munkaáram	1–7 A
Töltési mód	Type-C
Töltési idő	2 óra
Max inflációs nyomás	150 PSI/10,3 BAR/990 KPa/10,5kgf/cm ²
Működési hőmérséklet	-10 °C – 60 °C
USB kimenet	5 V, 2 A